

## **Розділ 2. КР №1.**

Корозійна стійкість, корозійне середовище. Фактори, що впливають на розвиток корозії. Види і типи корозії металів і сплавів. Швидкість і глибинний показник корозії, взаємозв'язок між ними. Бал та група корозійної стійкості металів. Засоби захисту металів і сплавів від корозії.

**Розділ 3. КР №2.** Принципи маркування сталей, чавунів, кольорових металів та їх сплавів. Основи раціонального вибору матеріалів для технологічного обладнання і устаткування хімічних виробництв неорганічних речовин.